



DOBRCZE



ŹLE



UKŁADANIE PŁYT STYROPIANOWYCH PRZY OTWORACH OKIENNYCH – ELEWACJA